



## 表调剂 Mag-3011 ( 镁合金专用 )

表调剂 Mag-3011 有祛除活化工序中所残留物质，达到产品表面光滑，净白之效果。

### a 建浴方法:

(处理液量 1000L )

--将药水槽加水至 1/3 约 300L。

--将 mag-3011, 150 kg 加入药水槽内。

--注入纯水到 1000L。

--加温到作业需求温度。

### b 管理基准

管理项目	管理基准	检查频度 (Check)
温 度	75 ± 5℃	2 回/日
碱 度	10~15point	4 小时一次
处理时间	4~10 分	

### c 处理液浓度测定方法

- 1.取一个干净的锥形瓶，加入纯水约 100ml。
- 2.用移液管去 2ml 的表调液加入锥形瓶中。
- 3.加入 2-3 滴酚酞指示剂。
- 4.用 0.1mol/L H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 标准溶液滴定，至锥形瓶内的溶液刚好由红色变成无色，记录消耗的滴定体积 Vml，碱点=Vpt

### d 药剂补给

加药频率:碱点 < 13 时，加 (14.5-浓度) \* 槽体积 (L) \* 0.01kg;